

Manual Carga – PS0144

Programação de Telecomando MITSUBISHI Alarme 1

Rev. 2



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Telecomando utilizado	3
Acessórios utilizados	4
Play Service	5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	6
Realizando a programação de telecomandos	7
Outras Mensagens	10



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programa telecomandos para os veículos Mitsubishi que utilizam o sistema Alarme1.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
	L200 Triton 2.4	2013 a 2017
Mitsubishi	L200 Triton 3.2	2008 a 2017
	L200 Triton 3.5	2008 a 2017
	Pajero Dakar 3.2	2013 a 2013

Observação: Esta carga não funciona para veículos com partida START/STOP.





Voltar índice



Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.





Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

Voltar índice



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área D6.






Realizando a programação de telecomandos


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:













Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice