

Manual Carga – OBD0250 Auto Ajuste de telecomando Peugeot BSI 1 (206 04-12, 207 07-15)









ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Telecomando Utilizado	
Acessórios Utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	5
Teste de Compatibilidade	6
Realizando o Auto Ajuste do telecomando	8
Outras mensagens	12



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

No sistema Peugeot BSI-1 temos 4 tipos de telecomandos compatíveis.

- A Sistema antigo (VS1) sem farol de milha
- B Sistema antigo (VS1) com farol de milha
- C Sistema novo (VS2) sem farol de milha
- D Sistema novo (VS2) com farol de milha

A carga realiza o Auto Ajuste da BSI com o telecomando que está sendo pressionado, além de verificar o status do telecomando (Já habilitado, Compatível e Incompatível) em relação ao sistema.

Observação

Essa carga não realiza a programação do telecomando no veículo. Para programação do telecomando é necessário realizar a programação de chaves (Carga OBD0007) onde o mesmo é habilitado automaticamente, desde que compatível com o sistema.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4	2004 a 2012
	207 1.6	2007 a 2015

Telecomando Utilizado



Voltar indice



Acessórios Utilizados



Cabo universal + adaptador A2.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A4.






Teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Realizando o Auto Ajuste do telecomando


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Outras mensagens

Erro!
Telecomando
Incompativel
X-Sair OK-Outro

Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando descarregada
- Mau funcionamento do telecomando
- O Telecomando não é compatível com o carro
- Problema na BSI

Soluções:

- Se o telecomando possuir leds, verificar se acende ao apertar todos os botões
- Medir a bateria do telecomando
- Verificar frequência do telecomando
- Verificar se o circuito do telecomando está funcionando
- Verificar se o circuito da BSI está funcionando

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice