

Manual Carga — OBD0308 Programação de Chaves de Presença Nissan Nats6 Keyless (Sentra 14-20; Frontier 18-19)

Rev. 01





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	
CHAVE UTILIZADA	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	11



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programação de até 4 chaves de presença.

ATENÇÃO:

- Todas as chaves precisam ser apresentadas no procedimento. As chaves que não forem apresentadas serão apagadas;
- O telecomando é programado automaticamente após realizar a apresentação de chaves.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Frontier	2018 a 2019
	Sentra	2014 a 2020

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



CHAVE UTILIZADA




Utilize chave original.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição B5.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:













OUTRAS MENSAGENS

Erro de comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado:
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Problemas com o veículo;
- Veículo não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Verificar com o Suporte Técnico se a carga houve alguma atualização;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.



Erro no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o veículo.

Soluções:

• Contate o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.