

# Manual Carga – OBD0041 Leitura de Senha e Gravação de Chassi OHC Rev. 1



Abril 2016



# ÍNDICE

Introdução	<u>. 3</u>
Aplicação	<u>. 3</u>
Acessórios utilizados	<u>. 4</u>
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	<u>. 5</u>
Realizando a Leitura de Senha	<u>. 6</u>
Realizando a Gravação de Chassi	. 8
Outras Mensagens	<u> 10</u>



# <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha de 4 dígitos.
- Gravação de chassi.

# **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
GM	Celta 1.0	1999 a 2001



# **Acessórios utilizados**



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A5.





#### Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











#### Realizando a Gravação de Chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









#### **Outras Mensagens**



#### Causas Prováveis:

- A ECU pode estar resetada,
- O arquivo da ECU pode estar corrompido,
- Arquivo da ECU inválido.

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.