

Manual Carga – PS0052

Programação de chaves Renault Master 2010-2012 via OBD (não necessita senha)

Rev. 2







ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Acessórios utilizados:	
Play Service	
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	6
Realizando o teste de Compatibilidade	6
Realizando a Programação de Chaves	9
Outras Mensagens	14



<u>Introdução</u>


Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de Chaves
- Apagamento de falhas
- Teste de Compatibilidade

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Master 2.5	2010 a 2012

Identificação do Transponder:





Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados no OBDMap.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área B5.






Realizando o teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Realizando a Programação de Chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:
























Outras Mensagens



Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Erro de Operacao

Causas Prováveis:

- Erro no procedimento de apresentar chaves
- Transponder utilizado está incorreto

Soluções:

- Verifique o transponder é um PCF7936 dedicado Renault
- Repita o procedimento de apresentação
- Contate o suporte técnico

Senha incorreta!

Causas Prováveis:

• Veículo está fora de aplicação,

Soluções:

• Contate o suporte,

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.