

Manual Carga – PS0060 Leitura de senha Renault UCH 3 via OBD (Megane 07-13) Rev. 3



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Transponder utilizado:	3
Acessórios utilizados:	4
Play Service	5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	6
Realizando o teste de Compatibilidade	7
Realizando a leitura de senha e programação de Chaves	9
Outras Mensagens	14



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de Senha via OBD
- Apagamento de Falhas
- Leitura do número de chaves
- Programação de até 5 Key Cards no veículo via OBD

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Megane 1.6	2007 a 2013

Possíveis modelos: Megane 1.6 13 a 14.

Transponder utilizado:



Utilize a chave do tipo Key Card.



Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

A tomada diagnostico se localiza atrás do cambio próximo a E6









Realizando o teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Realizando a leitura de senha e programação de Chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:























Outras Mensagens

Saldo Insuficiente!

Causas Prováveis:

• O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

• Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Veiculo incompativel!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Senha
Incorreta!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação
- Veículo pode estar com falhas

Soluções:

- Verifique a aplicação
- Verificar falhas no veículo



Erro na leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O Calculador pode não estar na aplicação
- O firmware do hardware não é compatível
- A carga pode ter sofrido alterações

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação
- Contate o suporte

Erro na Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- Key Card utilizado está bloqueado ou não é virgem;
- A programação não foi completada,
- O Key Card não foi inserido no slot no momento da programação;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Coloque o key Card no slot quando for apresentar;
- Utilizar um Key Card novo;
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.



Senha nao Encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da BSI está corrompido;
- Arquivo inválido da BSI;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação
- Contate o suporte

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.