

## Manual Carga – OBD0289 Programação de Chaves Ford PATS BCM2 (KA 2019-2020)

Rev. 4





# ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	12
OUTP AS MENSAGENS	16



## INTRODUÇÃO

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de Compatibilidade do veículo (verificar se o veículo está na aplicação);
- Leitura do número de chaves;
- Leitura do chassi do veículo;
- Programação de chaves para o veículo (apaga as chaves antigas, sendo necessário programar 2 chaves no veículo);
- Adição de chaves para o veículo;
- Programação de telecomando automaticamente (utilizar chave com telecomando original).

**OBS:** Não é necessário possuir uma chave válida para realizar o procedimento.

## **APLICAÇÃO**

Marca	Modelo	Ano
	EcoSport	2018 a 2020
Ford	KA 1.0	2019 a 2020
	KA 1.5	

#### **CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO**



Utilize a chave original do Ford KA 2019-2020.



Utilize o transponder PCF7939FA (Hitag PRO)



## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize o cabo universal + adaptador A3.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


• A tomada diagnostico do veículo pode ser localizada na posição **B5**.






#### REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











### REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




















### REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















#### **OUTRAS MENSAGENS**

Erro de Comunicação!

#### Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Falha na rede CAN!!!

#### Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

#### Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.



## Erro na Programação!

#### Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

#### Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Use o Cabo CAN ou Adap. A3 CAN!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

Adaptador A3 com defeito.

#### Soluções:

• Conecte o Cabo Universal e o Adaptador A3 ou o Cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo Incompatível!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

#### Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.



Erro comunicação ou veículo incompatível! Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

#### Solução:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Passar um scaner de diagnóstico no veículo;
- Conferir boa conexão do Cabo OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico;
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Arquivo Inválido! Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- O módulo não corresponde à aplicação;
- O arquivo do módulo está corrompido.

#### Soluções:

- Conferir aplicação;
- Conferir histórico do módulo ou veículo para localizar possíveis causas;
- Consulte Suporte Técnico.

Entre em contato com o Suporte Técnico [A.K.A.\*\*]

#### Causas Prováveis:

- Função desatualizada;
- Erro no hardware.

#### Soluções:

• Contate o Suporte Técnico.



Erro na Leitura

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar bateria, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador (o veículo pode não conter todos os módulos);
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.

Erro na última gravação da BC! Contate o Suporte! <OK>

#### Causas Prováveis:

- O OBDMAP não conseguiu concluir a gravação da BC.;
- O arquivo do carro pode ter sido corrompido.

#### Soluções:

• Contate o Suporte Técnico para verificar a necessidade de restauração de arquivo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.