

Manual Carga – PS0156 Programação de chaves Ford PATS BCM2 (KA 2019-2020) Rev. 4



setembro 2023



ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação:	3
Transponder utilizado	3
Acessórios utilizados	4
Play Service	5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	6
Realizando o teste de compatibilidade	7
Realizando a adição de chaves	9
Realizando a programação de chaves	13
Outras Mensagens	18



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de Compatibilidade do veículo (verificar se o veículo está na aplicação),
- Leitura do número de chaves,
- Leitura do chassi do veículo,
- Programação de chaves para o veículo (apaga as chaves antigas sendo necessário programar 2 chaves no veículo)
- Adição de chaves para o veículo
- Programação de telecomando automaticamente (utilizar chave com telecomando original)


Obs: Não é necessário possuir uma chave válida para realizar o procedimento

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
	EcoSport	2018 a 2020
Ford	KA 1.0	2019 a 2020
	KA 1.5	2019 g 2020

Transponder utilizado











Acessórios utilizados





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **B5**.






Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Realizando a adição de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




















Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:























Outras Mensagens

Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

Adaptador A3 com defeito

Soluções:

• Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Veículo
incompatível!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações



Erro comunicação ou veículo incompatível!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Passar um scaner de diagnóstico no veículo
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Falha na rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;
- Adaptador com problema.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito;
- Verificar se o adaptador usado está funcionando corretamente.



Erro de Comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar bateria, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador (o veículo pode não conter todos os módulos),
- Repita o procedimento,
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.

Erro na Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação,
- Transponder inserido Incorreto.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Insira o transponder correto.



Arquivo Invalido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O módulo não corresponde à aplicação,
- O arquivo do módulo está corrompido.

Soluções:

- Conferir aplicação,
- Conferir histórico do módulo ou veículo para localizar possíveis causas,
- Consulte suporte técnico.

Entre em contato com o suporte técnico [A.K.A.ÇÇ]

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware

Soluções:

Contate o suporte técnico



Erro na leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar bateria, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador (o veículo pode não conter todos os módulos),
- Repita o procedimento,
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.

Erro na última gravação da BC! Contate o suporte! <OK>

Causas Prováveis:

 O OBDMap não conseguiu concluir a gravação da BC. E o arquivo do carro pode ter sido corrompido.

Soluções:

Contate o suporte técnico para verificar a necessidade de restauração do arquivo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.