

Manual Carga – PS0003 Programação de Chaves Ford KA 15-18 Rev. 05





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PLAY SERVICE	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	8
REALIZANDO O APAGAMENTO E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	10
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	16
OUTR AS MENSAGENS	20



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves para o veículo;
- Adição de chaves para o veículo;
- Teste de compatibilidade.

OBSERVAÇÕES:

- No procedimento de programação de chaves, todas as chaves existentes serão apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos;
- Pode haver ranger 2016 com o sistema antigo, realize o teste de compatibilidade antes de realizar essa função, caso dê veículo incompatível, realize o teste de compatibilidade da carga PS0039

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Fusion 2.5	2013 a 2016
	KA 1.0	2015 a 2018
	KA 1.5	2015 a 2018
	Ranger 2.5	2016 a 2017



CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original Ford KA ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO).

Utilize a chave original Ford Ranger ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO).





ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize Cabo Universal + Adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

SALDO:***.***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

VALOR DO SERVIÇO*c:** Informa o valor do serviço atual selecionado.

VALOR PARCIAL **/** **. ***c: Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

VALOR TOTAL **. ***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

SERÃO DEBITADOS ***c **DO SALDO**: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

SERVIÇO LIBERADO!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

SALDO INSUFICIENTE!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

AGUARDANDO DISPOSITIVO SMARTPHONE: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

OBTENDO INFORMAÇÕES DO SERVIÇO: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


SINCRONIZANDO AGUARDE: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

EMPARELHAMENTO CONCLUÍDO: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A5.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:








Voltar índice




REALIZANDO O APAGAMENTO E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:



























Voltar índice




REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:


















OUTRAS MENSAGENS

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões:
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Chave não programada!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar o transponder;
- Transponder com problemas;
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize a chave original Ford KA ou transponder (PCF7939FA (HITAG PRO);
- Verifique a antena do veículo.



Use o Cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

• Cabo CAN ou Adaptador A3 com defeito.

Soluções:

• Contate o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice