

MANUAL CARGA – OBD0121 LEITURA DE SENHA CALCULADOR MASTER 2 CRIPTOGRAFADO

REV. 4







ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
IDENTIFICANDO O CALCULADOR MASTER 2 CRIPTOGRAFADO	6
IDENTIFICANDO A PLACA DO CALCULADOR	7
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	10
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	11
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	12
OUTRAS MENSAGENS	14



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Realiza a leitura de senha de 12 dígitos que se encontra no calculador Master 2 criptografado.

OBSERVAÇÃO:

 Com a senha lida é possível programar até 8 chaves no veículo utilizando a carga de programação de chaves calc2 (OBD0008). É necessário passar todas as chaves pelo procedimento.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Renault	Master	2010 a 2012

OBSERVAÇÕES:

- Este módulo é encontrado nos veículos Master que possuem a chave idêntica a do veículo Clio 2.
- O calculador indicado nessa carga pode ser identificado exclusivamente pela sua placa que deve ser idêntico ao mostrado nas imagens da <u>Página 7</u>.



CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS



Chave da Renault Master.

Transponder ID46 preparado para Renault (T25).






ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação: Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:

Necessário para realizar a leitura de senha com solda diretamente na placa do módulo.





Cabo Universal + Adaptador A1: Necessário para realizar a programação de chaves.



IDENTIFICANDO O CALCULADOR MASTER 2 CRIPTOGRAFADO








Localizando as 6 travas que prendem a tampa do módulo.

Com o auxílio de uma chave de fenda, solde as travas da caixa.





IDENTIFICANDO A PLACA DO CALCULADOR




Identificando a posição da memória na placa.

Memória 93C66.






LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU




Localizando a área de soldagem do Cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU no módulo:

- 1. Fio amarelo;
- 2. Fio roxo;
- 3. Fio preto;
- 4. Fio azul;
- 5. Fio vermelho;
- 6. Fio cinza.






ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no calculador, depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS


ATENÇÃO: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com a placa do módulo, evitando danos ao módulo e ao OBDMAP.





REALIZANDO A LEITURA DE SENHA


Após conectar todos os acessórios ao OBDMAP, siga os passos abaixo no OBDMAP:





LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico da Renault Master fica localizada na posição A4.




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Para realizar a programação de chaves é necessário utilizar a carga de programação de chaves Calc 2. Vide o manual OBD0008 para maiores detalhes.

Após conectar todos os acessórios ao OBDMAP, siga os passos abaixo no OBDMAP:










OUTRAS MENSAGENS



Causa Provável:

 A senha foi encontrada, mas o arquivo provavelmente foi gravado na memória de maneira incorreta. Isso só irá ocorrer se este módulo tenha sido regravado anteriormente e implicara no não funcionamento do veículo.

Solução:

• Certificar que o arquivo da memória esteja gravado em organização 16 bits.




Causas Prováveis:

- Mau contato do Cabo MCU com o módulo;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Módulo com problema.

Solução:

• Verificar se os fios foram conectados corretamente no módulo.



Causas Prováveis:

- Mau contato do Cabo MCU com o módulo;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Módulo com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar se os fios foram conectados corretamente no módulo.
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.



Arquivo Inválido!

Causa Provável:

 O arquivo encontrado n\u00e3o foi reconhecido como um arquivo v\u00e1lido para este m\u00f3dulo.

Solução:

• O arquivo pode estar corrompido

Calculador incompatível!

Causa Provável:

• O calculador reconhecido não é válido para essa função.

Solução:

• Verifique a correta aplicação da carga.

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis etc.;
- Verificar se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A1;
- Verificar se os cabos estão bem conectados no OBDMAP e no conector OBD do veículo.



Senha incorreta!

Solução:

• Insira a senha correta.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.