

Manual Carga – PS0035

Programação de chaves VW Imob6 painel Marelli

(Jetta 2010-2011; UP! 2014-2016)

Rev. 4





Dezembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Acessórios utilizados:	
Play Service	
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	
Identificando o painel G6:	
Realizando o Teste de Compatibilidade:	
Realizando a programação de chaves	
Outras Mensagens	



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade com veículo.
- Programa até 8 chaves para o veículo.

Observações:


- Para executar as funções é necessária uma Internet de boa qualidade.
- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam programadas elas não funcionarão no veículo.
- Alguns painéis necessitam a programação de ao menos duas chaves, caso contrário, podem ocorrer falhas aleatórias no veículo como:
- Não mostrar km;
- Mostra 0-1 (zero chaves programadas) e a chave assim mesmo realizar a partida no veículo;
- O sistema de alarme não funcionar corretamente;
- Vidro elétrico não funcionar.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Jetta 2.5	2010 a 2012
	UP! 1.0	2014 a 2016


Obs.: Para veículos com painéis Marelli e Micro MC9S12XHZ384.

Esta carga não é compatível com alguns veículos modelo TSI. Para garantir a aplicação do veículo, deve-se realizar a função teste de compatibilidade.





Acessórios utilizados:







Conecte o cabo universal ao adaptador A3.



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***. ***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **. ***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. ***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A5.





Identificando o painel G6:

Os veículos com sistema de imobilizador linha G6 (Imob6) podem ter painéis Magneti Marelli e painéis VDO. É necessário identificar o modelo do painel para utilizar a função correta no OBDMap, isso pode ser feito de algumas formas:

Identificação pelo Hardware

A maneira mais efetiva de identificar o tipo do painel é pelo seu hardware; O painel Magneti Marelli usa microcontrolador NEC (D70F3421 / D70F3424) e memória 95320 / 25320, a carga (H060212 158 SW - VW G6 Programação Painel Magneti Marelli) é aplicada somente para este painel.

Identificação pela função "Identificar painel G6"

Pode-se utilizar a função "Identificar painel G6" disponível na carga básica do OBDMap para identificar o tipo do painel. Ela está disponível em Diagnostico/VW/Identificar painel G6 e exibirá o tipo do painel.


Obs. 1- Devido a constante mudança nos sistemas pode ocorrer dessa função vir a não funcionar corretamente. É necessário que o veículo utilize sistema G6 para identificação correta, pois ela destina-se somente a identificação entre o painel Marelli e o VDO dentro do sistema G6.

Obs. 2- Quando a função de identificação for utilizada mais de uma vez em tempo menor que 10 minutos, o veículo pode ficar com tempo de espera por 10 minutos (veículo imobilizado), neste caso deixe a ignição ligada durante esse tempo, e depois voltará ao funcionamento normal.




Realizando o Teste de Compatibilidade:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice




Realizando a programação de chaves:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

Veiculo não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação

Painel Invalido! ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ <OK>

Causas Prováveis:

Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.



Tempo de espera! <OK>

Causas Prováveis:

- Painel com arquivo corrompido.
- Veículo imobilizado.

Soluções:

- Deixar o painel ligado por 10 minutos e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 hora e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 dia e tentar fazer o procedimento sem desligar;

Acesso Negado! <OK>

Causas Prováveis:

Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.

Painel Invalido!

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice