

Manual Carga – OBD0234

Desbloqueio de Imobilizador Ativo Gol G6 Painel Marelli (13-23) Rev. 7





ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:	5
Realizando o teste de compatibilidade	6
Realizando o desbloqueio do painel:	8
Outras Mensagens	10



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Desbloqueio do painel Marelli do Gol G6 quando ele indica imobilizador ativo, podendo assim realizar a programação de chaves utilizando a carga OBD0158.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
	Fox 1.0	2014 a 2019
	Fox 1.6	2014 a 2019
	Cross Fox	2014 a 2018
VW	Space Fox	2014 a 2018
	Gol 1.0	2013 a 2023
	Gol 1.6	2013 a 2023
	Saveiro 1.6	2013 a 2023
	Voyage 1.0	2013 a 2023
	Voyage 1.6	2013 a 2023




Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.








Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:


✓ A tomada de diagnóstico dos veículos Gol G6, Voyage e Saveiro fica localizada na área A5 e atomada de diagnóstico do veículo Fox fica localizado na área C5.






Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








OBDMAP

Voltar índice




Realizando o desbloqueio do painel:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.





Causas Prováveis:

• Painel pode não ser da fabricante Marelli.

Soluções:

• Verificar aplicação.



Causas Prováveis:

O painel está em tempo de espera.

Soluções:

- Deixar o painel ligado por 10 minutos e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 hora e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 dia e tentar fazer o procedimento sem desligar;

Pain: Invalido
Data: ******

Serial: ******

Cod: ********

Causas Prováveis:

• O veículo não corresponde a aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice