

Manual Carga – OBD0198 Programação de chaves Dodge CAN3 Rev. 3





Novembro 2019



ÍNDICE

Introdução:	3
Aplicação:	3
Identificação do transponder:	3
Acessórios utilizados:	4
Todos os acessórios conectados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	<u>5</u>
Realizando Leitura do part number do Imobilizador	6
Realizando Leitura de senha do sistema CAN 3	8
Realizando o apagamento de todas as chaves no sistema CAN 3	10
Realizando a programação de chaves no sistema CAN 3	12
Outras Mensagens	14



Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de 10 dígitos do Part Number via OBD, para checar a aplicação da carga.
- Leitura da senha de 4 dígitos via OBD para veículos que utilizam o sistema CAN 3.
- Apagar todas as chaves do veículo via OBD. As chaves apagadas poderão ser programadas novamente com a função de programação de chaves.
- Programação de até 5 chaves via OBD do sistema CAN 3.
- Programação de telecomando automática.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Dodge	RAM 2500 5.9	2006 a 2009

Identificação do transponder:






Acessórios utilizados:




Todos os acessórios conectados:






Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:






Realizando Leitura do part number do Imobilizador











Realizando Leitura de senha do sistema CAN 3











Realizando o apagamento de todas as chaves no sistema CAN 3











Realizando a programação de chaves no sistema CAN 3









Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.
- O sistema não respondeu.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Desligue a chave, ligue e realize o procedimento novamente.

Senha nao Encontrada!


Causas Prováveis:

- Arquivo do imobilizador está corrompido,
- Arquivo inválido do imobilizador,
- A senha do imobilizador pode estar resetada.
- Este veículo não está na aplicação.

Soluções:

- Verifique a tabela de aplicação,
- Certifique-se de que o arquivo do Imobilizador está correto,






Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.
- O sistema não respondeu.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Desligue a chave, ligue e realize o procedimento novamente.



Causas Prováveis:

• A senha inserida está incorreta.

Soluções:

• Conferir a senha digitada.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.