

Manual Carga – OBD0148

Preparação de Transponders e Programação de Chaves Ford Focus Rev. 3



Agosto 2016



# ÍNDICE

ntrodução	
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder	<u>5</u>
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	6
Realizando a geração de transponders	8
Outras Mensagens	10




# <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

• Geração de até 8 transponders.

# **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
FORD	Focus 1.6	2008 a 2013
	Focus 2.0	2008 a 2013



**Voltar** indice



# Acessórios utilizados

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.





Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



### Posicionamento do transponder no módulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A5.





Conecte o cabo universal + adaptador A3 na tomada de diagnóstico e em seguida no OBDMap.





Conecte o módulo de transponder no OBDMap.

Conecte o cabo Fiat ou a fonte de alimentação no módulo de transponder.



Caso utilize o cabo Fiat, conecte o jacaré vermelho no pólo positivo da bateria.

Todos os acessórios conectados.




**Voltar índice** 




#### Realizando a geração de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







**Voltar índice** 



#### **Outras Mensagens**

# Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Transponder nao Encontrado!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não foi encontrado ou não está inserido corretamente no módulo,
- O transponder utilizado não é ID4D-63.

#### Soluções:

• Insira o transponder ID4D-63 na posição correta no módulo e repita a operação.

Painel Lotado! OK p/ prosseguir

#### Causas Prováveis:

Número de chaves excedidas.

#### Soluções:

• Execute a função, selecione apagar e insira somente as chaves desejadas.



# Transponder bloqueado!

#### Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra dedicado e travado,
- O transponder não esta posicionado corretamente no módulo de transponder.

#### Soluções:

- Utilize o transponder ID4D-63 virgem,
- Insira o transponder ID4D-63 na posição correta no módulo de transponder e repita a operação.

# Acesso Negado!

#### Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação,
- Painel inválido ou com defeito.

#### Soluções:

- Verificar aplicação,
- Realizar o procedimento novamente.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar índice**