

Manual Carga – PS0075

Reset ECU Sagem 3000 (Megane 05-10) com memória 95160

Rev. 2



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Acessórios utilizados:	
Play Service	
Identificando e desmontando a ECU S3000:	
Localizando a memória 95160:	
Reset da ECU:	
Outras Mensagens	



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU S3000.
- Deixa a ECU virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Megane 1.6	2005 a 2010
Renault	Megane 2.0	2005 a 2010




Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.**c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.


Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



<u>Identificando e desmontando a ECU S3000:</u>




Localizando a memória 95160:






Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória;
- ECU ou memória com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir bom estado da ECU e da memória.

Erro na Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMap,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMap estão bem fixos,
- Conferir se a pinça apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice