

# Manual Carga – OBD0228

Programação de Chaves Nissan Nats Siemens sem Necessidade da Senha (X-Trail 06-07)

Rev. 2



Agosto 2016



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Transponder utilizado	3
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Localizando o imobilizador do veículo	<u> 6</u>
Instruções da senha	7
Realizando a leitura e programação de chaves	8
Outras Mensagens	11



## <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:


• Programação de chaves.

Observação: A senha é obtida automaticamente através dos dados contidos na etiqueta do imobilizador, que são inseridos no OBDMap durante a programação.

## **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
Nissan	X-Trail 2.0	2006 a 2007
	X-Trail 2.5	2006 a 2007

## **Transponder utilizado**



**Voltar índice** 



# Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

**Voltar índice** 



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área C5.





# Localizando o imobilizador do veículo

O imobilizador do veículo está integrado ao cilindro de ignição na área D4.






## Instruções da senha

O procedimento de realizar o cálculo da senha, é realizado a partir de uma etiqueta que se encontra colada no imobilizador do veículo.


Abaixo segue um exemplo de etiqueta, onde está contida 3 informações em destaque, que são necessárias para realizar o procedimento.






#### Realizando a leitura e programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Passo 18 Procedimento Concluido! Tecle OK!

**Voltar índice** 



#### **Outras Mensagens**

# Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Entrada de valores Invalidos!

#### Causas Prováveis:

- Informações intruduzidas do imobilizador estão erradas,
- Imobilizador incompátivel.

#### Soluções:

- Reinsira as informações do imobilizador,
- Contate o suporte técnico.



Erro na Programacao!

#### Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no veículo,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

#### Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Repita o procedimento,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, etc.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar** indice