

# Manual Carga – PS0005 Programação de Chaves Gol G4 e G5

Rev. 5





# ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PLAY SERVICE	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
REALIZANDO A LEITURA DE DADOS	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	11
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	15
OUTRAS MENSAGENS	19



## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:


- Leitura de dados;
- **Programação de até 8 chaves:** É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso as chaves que já funcionavam no veículo não sejam programadas, elas não funcionarão mais, necessitando fazer a programação novamente;
- Adição de novas chaves: Adiciona novas chaves ao veículo, sem apagar as que já estavam programadas.

# **APLICAÇÃO**

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	Gol 1.0	2009 a 2014
	Gol 1.6	2009 a 2014
	Saveiro 1.0	2009 a 2013
	Saveiro 1.6	2009 a 2013
	Saveiro (G5) 1.0	2009 a 2013
	Saveiro (G5) 1.6	2009 a 2013
	Parati	2009 a 2013
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012



# TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder ID48-CAN (TP23) NOVO! Se não for utilizado um transponder novo o procedimento pode não ser bem-sucedido!



# **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





#### PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema:

**Saldo:** \*\*.\*\*\*c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função;

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado;

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c: Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

**Valor total \*\*.\*\*\*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

**Serão debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado;

**Serviço Liberado!:** Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos;

**Saldo Insuficiente!:** Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado;

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo celular;

**Obtendo informações do serviço:** O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço;


**Sincronizando aguarde:** Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos:

**Emparelhamento concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



# LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A4.






#### REALIZANDO A LEITURA DE DADOS


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:















## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:




















## REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:


















#### **OUTRAS MENSAGENS**

# Senha Incorreta!

#### Causas Prováveis:

• Erro desconhecido.

#### Soluções:

• Entrar em contato com o Suporte Técnico.

Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A1;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.