



Manual Carga – OBD0003

Leitura de Senha e Gravação de Chassi - S10 / Blazer ME7.9.9

Rev. 3



Abril 2017

# ÍNDICE

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução .....</u>                                    | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação .....</u>                                     | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados.....</u>                          | <u>4</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u> | <u>5</u>  |
| <u>Realizando a Leitura de Senha .....</u>                 | <u>6</u>  |
| <u>Realizando Gravação de Chassi .....</u>                 | <u>8</u>  |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                              | <u>10</u> |

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- **Leitura de senha via diagnóstico:** com a senha lida pode ser realizada a programação de chaves utilizando a carga "Opel 2" da carga básica.
- **Gravar chassi via diagnóstico:** Nos casos de troca de ECU defeituosa, esta carga poderá ser usada para fazer o casamento da informação do chassi.

### Aplicação

| Marca | Modelo            | Ano         |
|-------|-------------------|-------------|
| GM    | Blazer 2.4 (Flex) | 2007 a 2009 |
|       | S10 2.4 (Flex)    | 2007 a 2009 |

### Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **D6**.



## Realizando a Leitura de Senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





## Realizando Gravação de Chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Passo 9



Aguarde...

Passo 10

Chassi  
Programado![Voltar índice](#)

## Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)