



Manual Carga – OBD0008  
Clio II, Duster, Logan, Master e Sandero / Soic 93C66

Rev. 10



Janeiro 2023

# ÍNDICE

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                      | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                      | 3  |
| TRANSPONDER UTILIZADO .....                          | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                          | 4  |
| IDENTIFICANDO O CALCULADOR DO VEÍCULO .....          | 5  |
| IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93C66 .....                  | 5  |
| REALIZANDO A LEITURA DE SENHA .....                  | 6  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ..... | 7  |
| REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES .....             | 8  |
| OUTRAS MENSAGENS .....                               | 10 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha do calculador 2 via pinça;
- Programação de chaves via diagnóstico.

### OBSSERVAÇÕES:

- Para veículos Master, essa carga realiza somente a programação de chaves. Para realizar a leitura de senha deste veículo, utilize a carga **OBD0121**.
- Para os demais veículos desta carga, é possível ler e programar chaves utilizando somente esta carga;
- A programação de chaves apaga todas as chaves programadas no veículo, sendo necessário reprogramá-las caso deseje mantê-las funcionando.

## APLICAÇÃO

| Marca   | Modelo          | Ano         |
|---------|-----------------|-------------|
| Renault | Clio II 1.0 16v | 2004 a 2016 |
|         | Clio II 1.6 16v | 2003 a 2016 |
|         | Duster          | 2012 a 2013 |
|         | Logan 1.0 16v   | 2007 a 2014 |
|         | Logan 1.6 16v   | 2007 a 2014 |
|         | Master 2.8      | 2010 a 2013 |
|         | Sandero 1.6     | 2007 a 2014 |
|         | Symbol          | 2010 a 2013 |

## TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Renault. Utilize a carga OBD0192.

[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:  
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Pinça SOIC 8:  
Necessária para conectar a memória ao OBDMAP.



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.


## IDENTIFICANDO O CALCULADOR DO VEÍCULO

É necessário retirar o calculador do veículo para realizar o procedimento de leitura em bancada via pinça.




## IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93C66

Após localizar a memória, conecte a pinça.



## REALIZANDO A LEITURA DE SENHA


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



[Voltar índice](#)


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo Master está localizada na área **A4**;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Clio II e Duster está localizada na área **F6**;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Logan e Sandero está localizada na área **I5**.



## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Ao realizar a Programação de Chaves, o telecomando é habilitado automaticamente.  
Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





## OUTRAS MENSAGENS

### Erro de Leitura!

#### Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Defeito na pinça.

#### Soluções:

- Conferir conexão da pinça com a memória;
- Conferir conexão da pinça com o OBDMAP;
- Conferir bom estado da pinça.

### Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez essa carga tenha tido alterações.

Senha  
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta.

Soluções:

- Insira a senha correta.

Erro na  
Operação!

Causa Provável:

- Transponder incorreto ou de má qualidade.

Solução:

- Verifique o transponder utilizado.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)