



Manual Carga – OBD0011

L200 HPE

Rev. 3



Outubro 2016

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>8</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 8 chaves via OBD.

É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso as chaves que já funcionavam no veículo não sejam programadas, elas não funcionarão mais, necessitando fazer a programação novamente.

Observação: Após o procedimento a luz do Code deve acender e apagar indicando que a programação foi concluída.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
MITSUBISHI	L200 2.5 HPE	2004 a 2012

Atenção: Nem todos os veículos citados acima fazem parte desta carga. Pode haver veículos sem transponder, ou veículos que possuem chave com telecomando. No caso de chave com telecomando, utilizar a carga **OBD0208**.



Utilize o transponder ID4D-60.

Chave utilizada.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnósticos da L200 fica localizada na área **C5**.



Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:





Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Chave ja esta
programada!

Causas Prováveis:

- A chave já está programada para o veículo.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado está incorreto.

Soluções:

- Utilize o transponder correto de acordo com a [Página 3](#).

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)