



Manual Carga – OBD0034

Leitura de senha ME 7.9.9 (Astra\Vectra\Zafira 2010) via OBD

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a leitura de senha</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Gravação de chassi.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha via OBD. Para a programação de chaves poder utilize a carga "Opel 2" da carga básica.
- Gravação de chassi. Nos casos de troca de ECU defeituosa, esta carga poderá ser usada para fazer o casamento da informação do chassi.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 2.0 Flex	2009 a 2010
	Vectra C 2.0	2009 a 2010
	Vectra C 2.4	2009 a 2010
	Zafira 2.0 Flex	2009 a 2010

Atenção: Esta carga realiza o procedimento apenas nos veículos que possuem o ano de fabricação 2009 e 2010 (não é confiável ver a numeração do chassi pelo vidro do veículo).

Acessórios utilizados:

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do Astra e Zafira fica localizada **E9/F9**,
- A tomada de diagnóstico do Vectra fica localizada **A5**.



Realizando a leitura de senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Realizando a Gravação de chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9

Aguarde...

Passo 10

Chassi
Programado!

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)