



Manual Carga – OBD0043

Reset e Programação GM BCM1

Rev. 2



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o reset do BCM</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação do BCM</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset do BCM.
- Programação do BCM.

Observação: Para resetar e programar o BCM é necessário a senha de 4 dígitos. Esta senha é a mesma do kit, que pode ser lida da ECU (software não incluso, contate o departamento de vendas da Chiptronic).

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Meriva 1.8	2004 a 2007

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **F9**.



Realizando o reset do BCM


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Realizando a programação do BCM

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9



BCM Programada!

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro no Reset

Causas Prováveis:

- Acessórios mal conectados,
- Falha no procedimento,
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Conferir conexão dos acessórios,
- Repetir o procedimento,
- Verificar a aplicação e conferir se o carro possui o sistema de conforto BCM1.

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- Falha na programação,
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Repetir o procedimento,
- Conferir a aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)