



Manual Carga – OBD0044
Programação de telecomando GM
(sistemas GM Alarme 2, Alarme 2009 e Alarme Meriva)

Rev. 05



Janeiro 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO O APAGAMENTO DO TELECOMANDO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO	8
OUTRAS MENSAGENS	10

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento de telecomando;
- Programação de telecomando.

APLICAÇÃO

MARCA	SISTEMA	MODELO	ANO
GM	Alarme 2	Astra	1998 – 2008
		Corsa	2002 – 2008
		Celta	2001 – 2008
		Classic	2001 – 2008
		Montana	2003 – 2010
		Vectra	2002 – 2008
		Zafira	2002 – 2008
	Alarme 3.2 2009	Astra	2009 – 2011
		Celta	2009 – 2016
		Corsa	2009 – 2011
		Classic	2009 – 2011
		Montana	2011 – 2019
		Vectra	2009 – 2011
		Zafira	2009 – 2011
	Alarme 3 Meriva	Meriva	2003 - 2012

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.

Conecte o Cabo Universal junto ao Adaptador A1.




Todos os acessórios conectados ao OBD MAP.

[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos Celta e Prisma está localizada na área **A4**;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Agile e Vectra está localizada na área **A5**;
- A tomada de diagnóstico do veículo Montana pode estar localizada na área **A5**, **F5** ou **F9**;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Astra e Zafira está localizada na área **F9**.



REALIZANDO O APAGAMENTO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:



Passo 08


Aguarde...

Passo 09

Telecomando
Apagado!

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os cabos, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:



Passo 08 →

Aguarde...

Passo 09 →

Pressione o
Telecomando!

Passo 10 →

Telecomando
Programado!

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!

Causa Provável:

- A senha inserida está incorreta.

Solução:

- Confira se a senha digitada é a correta.

Tempo de espera:
** minutos

Causa Provável:

- Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas utilizando senhas incorretas.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Tempo
Excedido!

Causa Provável:

- O botão travar ou destravar não foi pressionado no tempo devido.

Solução:

- Pressionar o telecomando no momento indicado pelo OBDMAP.

Erro de
operação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo pode estar bloqueado;
- O veículo apresenta problema na ignição.

Solução:

- Deixe a chave ligada no veículo por aproximadamente 40 minutos;
- Verificar se o cilindro de ignição está retraindo ao retirar a chave, pois com o tempo e com o desgaste da peça pode ser que não esteja retraindo, nesse caso, desmonte a peça e faça o procedimento de retração manualmente.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)