



Manual Carga – OBD0045

Programação de chaves Opel 2

Rev. 8



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>4</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>6</u>
<u>Identificando ECU, Imobilizadores e painel.</u>	<u>7</u>
<u>Realizando leitura da chave mecânica, chassi e erros presentes</u>	<u>11</u>
<u>Realizando o reset do imobilizador Opel2.....</u>	<u>13</u>
<u>Realizando a programação do imobilizador Opel2</u>	<u>15</u>
<u>Realizando a gravação do chassi</u>	<u>17</u>
<u>Realizando o reset da ECU</u>	<u>19</u>
<u>Realizando a programação da ECU.....</u>	<u>21</u>
<u>Realizando o apagamento de chaves</u>	<u>23</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>25</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>27</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apaga as falhas antigas do imobilizador
- Leituras de falhas presentes do imobilizador
- Leitura do código da chave mecânica utilizado para cortes de chaves sem a necessidade de desmontar o miolo
- Leitura e correção do chassi do veículo
- Apaga todas as chaves
- Adiciona novas chaves no sistema
- Reseta a ECU para ser programada em outro imobilizador
- Reseta o imobilizador para ser programado em outra ECU
- Programa ECU em outro imobilizador
- Programa imobilizador em outra ECU

Observação:

Muitas das funções acima é necessário conhecer a senha que está na ECU ou no imobilizador Opel2. Para realizar essas

leituras siga os passos dos manuais abaixo de acordo com suas aplicações:

OBD0002, OBD0003, OBD0004, OBD0034, OBD0035, OBD0036, OBD0037, OBD0038, OBD0039, OBD0040, OBD0041, OBD0042, OBD0063, OBD0068, OBD0073, OBD0097, OBD0102



Utilize o transponder ID 40 (T16).

[Voltar índice](#)

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 1.8	1998 a 2012
	Astra 2.0	1998 a 2012
	Astra 2.0 16V	1998 a 2012
	Blazer 2.4 Flex	2005 a 2011
	Celta 1.0	2001 a 2016
	Celta 1.4	2003 a 2010
	Corsa 1.0	2001 a 2012
	Corsa 1.8	2002 a 2006
	Meriva 1.8	2002 a 2012
	Meriva 1.8 16V	2002 a 2012
	Montana 1.4	2003 a 2010
	Montana 1.8	2003 a 2009
	Prisma 1.4	2006 a 2012
	S10 2.4 Flex	2006 a 2012
	Vectra C 2.0	2005 a 2012
	Vectra C 2.4	2005 a 2012
	Zafira 2.0	2001 a 2012
	Zafira 2.0 16V	2001 a 2012

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMAP.



[Voltar índice](#)

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos Celta e Prisma está localizada na área **A4**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Blazer, S10 e Vectra está localizada na área **A5**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Corsa e Montana está localizada na área **F5**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Astra, Meriva e Zafira está localizada na área **F9**.



Identificando ECU, Imobilizadores e painel.



ECU ME 7.9.9

Pertence a aplicação das cargas:


- OBD0002
- OBD0003
- OBD0034
- OBD0035
- OBD0097
- OBD0102



ECU HSEI

Pertence a aplicação da carga:

- OBD0004
- OBD0040
- OBD0068





ECU DELCO VHC
Pertence a aplicação das cargas:

- OBD0038
- OBD0039



ECU M1.5.5
Pertence a aplicação da carga:

- OBD0036



ECU ME 7.9.6
Pertence a aplicação das cargas:

- OBD0037



DELCO OHC
Pertence a aplicação das
cargas:

- OBD0041

PAINEL GM2
Pertence a aplicação da
carga:

- OBD0042



IMOBILIZADOR OPEL 2
Pertence a aplicação das
cargas:

- OBD0073

[Voltar índice](#)


IMOBILIZADOR OPEL 2R
Pertence a aplicação da
carga:


- OBD0063



Realizando leitura da chave mecânica, chassi e erros presentes


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Realizando o reset do imobilizador Opel2

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página

Passo 9




Aguarde...

Passo 10

OPEL2
Resetado!

Realizando a programação do imobilizador Opel2

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9




Aguarde...

Passo 10

OPEL2
Programado!


Realizando a gravação do chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página





Realizando o reset da ECU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9


Aguarde...

Passo 10

ECU
Resetada![Voltar índice](#)

Realizando a programação da ECU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9



Aguarde...

Passo 10




ECU
Programada!

[Voltar índice](#)

Realizando o apagamento de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página

Passo 9



Aguarde...

Passo 10

Desligue
a chave

Passo 11



Aguarde...

Passo 12



Ligue a Chave

Passo 13



Aguarde...


Passo 14




Chave apagada!

Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar o tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta (realizar a Leitura Opel2 para checar se há tempo de espera, e quanto tempo de espera seria no caso de houver).

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- Transponder incorreto.

Soluções:

- Verifique o transponder.

Senha incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha digitada está incorreta.

Soluções:

- Insira a senha correta.

Transponder nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente na antena,
- O transponder foi retirado da antena durante o procedimento de gravação,
- Mau contato na antena,
- O transponder utilizado não é o correto.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder na antena,
- Conferir se o transponder está correto. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir o bom estado da antena.

Erro no Reset

Causas Prováveis:

- ECU ou Imobilizador bloqueado,
- ECU ou Imobilizador com defeito.

Soluções:

- Consulte o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)