



Manual Carga – OBD0104

Leitura de Senha e Programação de Chaves do Painel VW VDO
IMOB3

Rev. 4



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Leitura da senha:</u>	<u>6</u>
<u>Programação de chaves:</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>9</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha.
- Permite ler a senha de 4 dígitos via diagnóstico, dos painéis do Golf.
- Programação de chaves.
- Permite programar até 8 chaves no mesmo veículo. As chaves que não forem apresentadas e já estavam programadas não funcionarão neste veículo, portanto é necessário estar sempre com as chaves a serem programadas.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Golf 1.6	2002 a 2013
	Golf 1.8	2002 a 2013

Painéis: 826A, 806B, 826D, 846C e 846D.

Utilize o transponder ID48



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **E6** e **F6** da imagem.




Leitura da senha:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Programação de chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Outras Mensagens

Cod.Painel:ÇÇÇÇ
Cod.Acesso:ÇÇÇÇ

Causas Prováveis:

- Foi encontrado outro modelo de painel, e o mesmo não está indicado na aplicação da carga,
- A senha do painel poderá ser lida, mediante o código de acesso.

Soluções:

- Contate o suporte técnico e indique o modelo do painel do veículo, eles passarão um código de acesso. Digite o código corretamente e espere alguns segundos, e a senha será mostrada no visor do OBDMAP.

Erro Cod. Acesso
Contate Suporte!

Causas Prováveis:

- O código de acesso foi digitado incorretamente.

Soluções:

- Digite o código de acesso corretamente, caso não de certo, contate o suporte técnico.

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha nao
Encontrada!

Causas Prováveis:

- O modelo do painel possui a senha em outro endereço,
- Arquivo do painel corrompido,
- Arquivo inválido do painel,
- O painel pode estar resetado.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- O painel não pode ser lido por essa carga.

Soluções:

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)