



Manual Carga – OBD0148

Preparação de Transponders e Programação de Chaves Ford Focus

Rev. 4



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a geração de transponders.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Geração de até 8 transponders.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
FORD	Focus 1.6	2008 a 2013
	Focus 2.0	2008 a 2013



Utilize transponder ID 4D63 ou ID 4D63 DST+.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.



Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.

[Voltar índice](#)

Posicionamento do transponder no módulo de transponder




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**.



Conecte o cabo universal
+ adaptador A3 na
tomada de diagnóstico e
em seguida no OBDMap.




Conecte o módulo de transponder no OBDMap.

Conecte o cabo Fiat ou a fonte de alimentação no módulo de transponder.



Caso utilize o cabo Fiat, conecte o jacaré vermelho no pólo positivo da bateria.




Todos os acessórios conectados.




[Voltar índice](#)

Realizando a geração de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Transponder
nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não foi encontrado ou não está inserido corretamente no módulo,
- O transponder utilizado não é ID4D-63.

Soluções:

- Insira o transponder ID4D-63 na posição correta no módulo e repita a operação.

Painel Lotado!
OK p/ prosseguir

Causas Prováveis:

- Número de chaves excedidas.

Soluções:

- Execute a função, selecione apagar e insira somente as chaves desejadas.

Transponder bloqueado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra dedicado e travado,
- O transponder não esta posicionado corretamente no módulo de transponder.

Soluções:

- Utilize o transponder ID4D-63 virgem,
- Insira o transponder ID4D-63 na posição correta no módulo de transponder e repita a operação.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação,
- Painel inválido ou com defeito.

Soluções:

- Verificar aplicação,
- Realizar o procedimento novamente.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)