



Manual Carga – OBD0192

Dedicação de Transponder GM/Renault/Dodge PCF7936

Rev. 4



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Identificando o transponder</u>	<u>4</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a dedicação do transponder para a GM</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a dedicação do transponder para a Dodge</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a dedicação do transponder para a Renault</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>9</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções

- Dedicar o transponder PCF7936 (ID46) para GM, Renault e Dodge.

Para realizar esta função é necessário utilizar o Módulo de Transponder conectado ao OBDMap.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Captiva 2.4	2009 a 2014
	Captiva 3.0	2011 a 2014
	Captiva 3.6	2008 a 2010
Dodge	RAM 2500 5.9	2006 a 2006
Renault	Master 2.5	2010 a 2013
	Clio II 1.0 16v	2004 a 2016
	Clio II 1.6 16v	2004 a 2016
	Duster	2012 a 2013
	Logan 1.0 16v	2007 a 2014
	Logan 1.6 16v	2007 a 2014
	Sandero 1.6	2007 a 2014

Identificando o transponder



Utilize transponder PCF7936 (ID46)
virgem.

Acessórios utilizados



Módulo de transponder. Realiza a
programação e geração de
transponders.

Fonte de alimentação. Necessária
para utilizar o OBDMap em
bancada.



[Voltar índice](#)

Posicionamento do transponder no módulo de transponder

CERTO



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO




Realizando a dedicação do transponder para a GM

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Realizando a dedicação do transponder para a Dodge


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



[Voltar índice](#)

Realizando a dedicação do transponder para a Renault

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Outras Mensagens

Erro na gravacao
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Transponder
Bloqueado!

Use transponder
PCF7936 virgem!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize um transponder PCF7936 (ID46) virgem.

Transponder nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir se utiliza o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Erro na leitura do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)