



Manual Carga – OBD0205

Programação de chaves Ford Pats 5 (Transit 09-13)

Rev. 4



Fevereiro 2016

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>4</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Todos os acessórios conectados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a adição de novas chaves.....</u>	<u>9</u>
<u>Observações</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>12</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento com reprogramação de 2 chaves para o veículo.
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Ford	Transit 2.4	2009 a 2011
	Transit 2.2	2012 a 2013

Transponder utilizado



Utilize um transponder ID 4D63 DST+ dedicado para Ford.

Acessórios utilizados

Utilize o cabo universal + adaptador A3.



Todos os acessórios conectados




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição **A4**.




Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Realizando a adição de novas chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Observações

Condição: Telecomando não é programado automaticamente:

No procedimento de programação ou adição de chaves, caso a chave utilizada seja canivete e o telecomando não seja programado automaticamente, realizar o seguinte procedimento manual:

1. Ligue e desligue a ignição 4 vezes, e deixe na opção OFF,
2. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
3. Ligue a ignição,
4. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
5. Retire a chave,
6. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez.

Condição: Tentativas de acesso falharam e cálculo do incode enviado também não realiza a programação:

O veículo pode ter entrado em modo de bloqueio, devido ao transponder usado ser incorreto ou por alguma condição do veículo. Devendo ser desconectada a bateria e aguardar aproximadamente 10 minutos e após religá-la repetir o procedimento.

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado
Aguarde 5:00 min
Para Repetir

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Desconecte o
OBDMAP!!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

Soluções:

- Verificar detalhes no manual de dedicação OBD0206 - Dedicação do transponder ID4D-63 e ID4D DST+ para Ford.

Veiculo fora da
Aplicacao!

Causas Prováveis:

- O veículo não faz parte da aplicação da carga.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é válido.

Soluções:

- Utilize um transponder compatível com o veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)