



Manual Carga – OBD0208
Programação de Telecomando Mitsubishi Alarme 1

Rev. 5



Agosto 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TELECOMANDO UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS	6
OUTRAS MENSAGENS.....	8

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programa telecomandos para os veículos Mitsubishi que utilizam o sistema Alarme 1.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	L200 Triton 2.4	2013 a 2017
	L200 Triton 3.2	2008 a 2017
	L200 Triton 3.5	2008 a 2017
	Pajero Dakar 3.2	2013 a 2013

OBSERVAÇÕES:

- Esta carga não funciona para veículos com partida START/STOP;
- Para os veículos desta carga, somente a programação de telecomando libera a partida do veículo, ou seja, não há necessidade de realizar a programação de transponder.

TELECOMANDO UTILIZADO

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Conecte o Cabo Universal junto ao Adaptador A3.




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **D6**.



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)