



Manual Carga – OBD0237

Programação de chaves Ford Pats4 Tipo6 (Fusion 10 - 12)

Rev. 1



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o apagamento de chaves</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a adição de chaves.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento de chaves no veículo;
- Adiciona chaves para o veículo.

Observações:

- No procedimento de apagamento de chaves todas as chaves existentes serão apagadas;
- Ainda no procedimento de apagamento de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Ford	Fusion	2010 a 2012

Transponder utilizado

Observações:

- Para verificação da dedicação do transponder utilize a carga básica identificar do módulo de transponder;
- Para dedicação do transponder utilize a carga OBD0206.



Utilize um transponder ID 4D63 especial (40 bits).

Acessórios utilizados




Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **C5**.



Realizando o apagamento de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:






Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado.
- O transponder utilizado não está dedicado para Ford conforme a carga OBD0206.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual,
- Utilize transponder dedicado para Ford novo conforme a carga OBD0206,
- Utilize a carga OBD0206 para realizar a dedicação do transponder.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

[Voltar índice](#)

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- Bateria do veículo está fraca,
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Verificar aplicação.

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

- Cabo CAN ou A3 com defeito.

Soluções:

- Contate o suporte técnico.

Tempo
Excedido!

Causas Prováveis:

- O tempo limite de 11 minutos foi esgotado.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)