



MANUAL CARGA – OBD0259
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – RENAULT UCH
CONTINENTAL

REV. 13



JULHO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
CHAVE UTILIZADA	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA	7
IDENTIFICANDO FUSÍVEL DA TOMADA OBD	8
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Apagamento de falhas;
- Programação de até 4 chaves.

OBSERVAÇÃO: O telecomando é habilitado automaticamente ao finalizar o procedimento de programação.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Renault	Duster 1.6	2014 – 2019
	Duster 2.0	2014 – 2019
	Duster Oroch 1.6	2016 – 2019
	Duster Oroch 2.0	2016 – 2019
	Logan 1.0	2014 – 2019
	Logan 1.6	2014 – 2019
	Sandero 1.0	2014 – 2021
	Sandero 1.6	2014 – 2021
	Sandero RS 2.0	2015 a 2019
	Oroch	2023 – 2024

OBSERVAÇÃO:

- Podem existir veículos que estejam na faixa de anos da aplicação, mas que não pertencem ao sistema dessa carga, veja na [Página 7](#) e realize o “Teste de Compatibilidade”;
- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam programadas, elas não funcionarão no veículo.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para
procedimento via diagnose.




CHAVE UTILIZADA

Para realizar a programação de chaves utilize o transponder PCF7939MA dedicado Renault (a dedicação do transponder pode ser realizada pela carga OBD0301) para modelos acima do ano de 2014 ou a chave original e que não tenha sido usada em outro veículo.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição **I4**.



IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA

Identificando pelo painel de instrumentos, o sistema imobilizador correspondente a carga.




Painel inválido!




Painel correspondente

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:







REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:







OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A9;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora de aplicação.

Soluções:

- Contate o Suporte.

Erro na
Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- A programação não foi completada;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando;
- Coloque a chave na ignição;
- Conferir se o transponder está programado ao veículo;
- Refazer o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Veículo
Incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o Suporte Técnico.

Transponder
Rejeitado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado não é um PCF7939MA dedicado Renault;
- A chave não foi ligada, quando solicitado pelo OBDMAP.

Soluções:

- PCF7939MA dedicado Renault;
- Fique atento ao procedimento e o repita.

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.***

[Voltar índice](#)