



MANUAL CARGA – OBD0267

LEITURA DE SENHA RENAULT UCH-3 VIA OBD (MEGANE 07 – 13)

Ver. 4



JANEIRO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
KEY CARD UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE.....	6
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	13

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha via OBD;
- Exclusão de falhas;
- Leitura do número de chaves;
- Programação de até 5 key cards no veículo via OBD.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Renault	Megane 1.6	2007 – 2013

KEY CARD UTILIZADO



Utilize uma chave do tipo key card.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilizados para realizar procedimentos via diagnose no veículo.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS


- A tomada de diagnose do veículo listado na Aplicação fica localizado na área **E6**.



REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:








REALIZANDO A LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:











OUTRAS MENSAGENS

Veículo
Incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo o modelo estando na faixa de anos;
- A carga pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte Técnico;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação;
- Veículo pode estar com falhas.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Verificar se há falhas no veículo.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O calculador pode não estar na aplicação;
- O firmware do hardware não é compatível;
- A carga pode ter sofrido alterações.

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação;
- Contate o Suporte Técnico.



Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- Key card utilizado está bloqueado ou não é virgem;
- A programação não foi finalizada;
- O key card não foi inserido no slot no momento da programação;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Coloque o key card no slot quando for apresentar;
- Utilizar um key card novo;
- Refazer o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Senha não
encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da BSI está corrompido;
- Arquivo inválido ad BSI;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação;
- Contate o Suporte Técnico.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)