



Manual Carga – OBD0270

Programação de Chaves Ford Pats5 Tipo3 (Focus 14-18 - Chave Canivete)

Rev. 1



Dezembro 2018

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios Utilizado</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a adição de chaves</u>	<u>8</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento de Falhas passadas
- Leitura do número de falhas presentes nos módulos do Motor, Carroceria e ABS
- Teste de compatibilidade
- Leitura do número de Chaves programadas
- Adicionar chaves
- Apagar Chaves (necessário programar 2 chaves)


Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	Focus 1.6	2014 a 2018
	Focus 2.0	2014 a 2018


Transponder utilizado



Utilize um transponder ID 4D63
DST+ dedicado para Ford.



Utilize o
telecomando original



[Voltar índice](#)

Acessórios Utilizado




Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição **A5**.



Realizando o teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página

Passo 9

Apagando Falhas
Passadas

Passo 10

Desligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 11

Ligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 12

Aguarde...

Passo 13

Numero de Falhas
ECU: ÇÇ, ABS: ÇÇ
BCM: ÇÇ
Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 14

Testando a
compatibilidade

...

Passo 15

Desligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 16


Numero de chaves
programadas: Ç

Tecle <OK>

Passo 17


Selecione:
►Adicionar chave
Apagar chaves
Sair

Tecle OK!





Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página







Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

Erro no codigo
de seguranca.
Repetir?
<X>NAO / <OK>SIM

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.
- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi excedido.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Erro na
verificacao!

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

Erro de
Operacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível ler a memória do imobilizador

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Chave nao
programada!
Repetir?
(X) NAO / (OK) SIM

Causas Prováveis:

- Indica que o transponder utilizado não é o correto

Soluções:

- Realize o procedimento novamente utilizando o transponder indicado neste manual
- Verificar detalhes no manual de dedicação OBD0206 - Dedicação do transponder ID4D-63 e ID4D DST+ para Ford.

Falha no
Procedimento!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Erro na
Programacao!
Repetir?
(X) NAO / <OK>SIM

Causas Prováveis:

- Indica que o transponder utilizado não é o correto
- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Realize o procedimento novamente utilizando o transponder indicado nesse manual,
- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)