



MANUAL CARGA – OBD0309

ADIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA FORD
FUSION PATS BCM1 KEYLESS

Ver. 2



SETEMBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS	5
LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE	6
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	8
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS.....	15

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Adição de chaves de presença;
- Programação de chaves de presença (todas as chaves são apagadas e é necessário apresentar duas chaves).

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Fusion 2.0 Titanium	2013 – 2016

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize uma chave de presença original Ford Fusion (ID49 keyless).

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilizados para realizar procedimentos via diagnose no veículo.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS

- A tomada de diagnose do veículo listado na Aplicação fica localizado na área **A5**.



LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE


Para acessar o slot, abra o console/apoio de braço e insira a chave no local indicado na imagem abaixo.




[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:











REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:











OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Acesso Negado!
<OK>

Causa Provável:

- Sistema não compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.



Chave não
programada !

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguir identificar a chave;
- Chave com problemas;
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize a chave de presença original Ford Fusion;
- Verifique a antena do veículo.

Veículo
incompatível !

Causa Provável:

- Veículo compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**