



Manual Carga – PS0020

Programação de chaves Ford Pats4 Tipo 6 (Fusion 10 - 12)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a adição de chaves</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves para o veículo.
- Adiciona chaves para o veículo.

Observações:

- No procedimento de programação de chaves todas as chaves existentes são apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Ford	Fusion 2.5	2010 a 2012
	Fusion 3.0	2010 a 2012

Transponder utilizado

Observações:

- Para verificação da dedicação do transponder utilize a função "Identificar" da carga OBD0022;
- Para dedicação do transponder utilize a carga OBD0206.



Utilize um transponder ID 4D63 especial (40 bits).

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **C5**.




Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:










Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Continua na próxima página



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Tempo
Excedido!

Causas Prováveis:

- O tempo limite de 10 minutos foi esgotado.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- Transponder inválido;
- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado não está dedicado para Ford conforme a carga OBD0206.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual,
- Utilize transponder dedicado para Ford novo conforme a carga OBD0206,
- Utilize a carga OBD0206 para realizar a dedicação do transponder.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- Bateria do veículo está fraca,
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Verificar aplicação.

Saldo
Insuficiente!

Causas Prováveis:

- O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

- Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

- Cabo CAN ou A3 com defeito.

Soluções:

- Contate o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)