



Manual Carga – PS0052

Programação de chaves Renault Master 2010-2012 via OBD (não necessita senha)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o teste de Compatibilidade</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Programação de Chaves</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de Chaves
- Apagamento de falhas
- Teste de Compatibilidade

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Master 2.5	2010 a 2012

Identificação do Transponder:



Utilize o transponder
PCF7936(ID46) dedicado
Renault.
Utilize a carga OBD0192 para
realizar a dedicação

Ou utilize Chave Original com
Telecomando Integrado. Na
programação de Chaves o
telecomando é habilitado
automaticamente.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados no OBDMap.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **B5**.




Realizando o teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página




Realizando a Programação de Chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Continua na próxima página






Continua na próxima página







Outras Mensagens

Veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Erro de
Operacao

Causas Prováveis:

- Erro no procedimento de apresentar chaves
- Transponder utilizado está incorreto

Soluções:

- Verifique o transponder é um PCF7936 dedicado Renault
- Repita o procedimento de apresentação
- Contate o suporte técnico

Senha incorreta!

Causas Prováveis:

- Veículo está fora de aplicação,

Soluções:

- Contate o suporte,

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)