



Manual Carga – PS0184
Preparação de Transponders e Programação de Chaves
Ford Focus
Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	10
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER.....	12
OUTRAS MENSAGENS	15

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Geração de até 8 transponders.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Ford	Focus 1.6	2008 a 2013
	Focus 2.0	

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder ID4D 63 ou ID4D 63 DST+.

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Módulo de Transponder.
Utilizado para realizar a operação com transponders junto ao OBDMAP.



Cabo Fiat.
Utilizado para alimentar o Módulo de Transponder.

[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a foto.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na Área **A5**.



Conecte o Cabo Universal + Adaptador A3 na tomada de diagnóstico e em seguida no OBDMAP.


Conecte o Módulo de Transponder no OBDMAP.



Conecte o Cabo Fiat no Módulo de Transponder.



Conecte o jacaré vermelho do Cabo Fiat no polo positivo da bateria.







Todos os acessórios conectados.

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:






REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continue na próxima página







OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal + Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir se a carga possui uma versão mais recente com o Suporte Técnico.

Transponder
não encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não foi encontrado ou não está inserido corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder utilizado não é o ID4D-63.

Soluções:

- Insira o transponder ID4D-63 na posição correta no Módulo de Transponder e repita a operação.

Painel Lotado!
OK p/ prosseguir

Causas Prováveis:

- Número de chaves excedidas.

Soluções:

- Execute a função, selecione apagar e insira somente as chaves desejadas.

Transponder Bloqueado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra dedicado e travado;
- O transponder não está posicionado no Módulo de Transponder.

Soluções:

- Utilize um transponder ID4D-63 virgem;
- Insira o transponder ID4D063 na posição correta no Módulo de Transponder e repita a operação.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação;
- Painel inválido ou com defeito.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Realizar o procedimento novamente.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice