LPC82X 培训资料

通迅接口-USART 动手实验

MAY, 2016



动手实验1 调试字符串的输出



内容

- •实验简介(目的,内容,结果)
- 软/硬件环境搭建
- 实验步骤
- 相关底层驱动APIs说明



实验简介

•目的:通过本实验,理解和掌握USART调试字符串的发送方法。 重点演示如何使用板级API来通过UART发送调试字符串

·描述:本实验每隔1秒使用调试USART打印出当前的系统tick值

• 结果:实验开始后无需设置,自动每隔1秒使用调试USART打印出当前的系统tick值



软/硬件环境搭建

• 硬件

-评估板: LPC824Lite-V1.0


• 工程位置

-..\peri_example\uart\uart_basic\project_uart_basic.uvprojx



硬件配置

- 无需特别的硬件配置
 - -使用DEBUG UART来输出调试字符串,波特率为115200





实验步骤

- 第一步 观看效果:编译、下载、运行,并观察调试UART的输出
- 第二步 调试体验:
 - -进入调试模式,按"F10"单步执行
- 第三步 拓展实验:
 - -修改TICKRATE_HZ为更大或更小,观察输出频率的变化
 - -改用printf()输出与本例相同的内容



相关底层驱动APIs说明

- 1. 初始化调试UART(此函数无需用户手工调用,进入main()前已调用) void Board Debug Init(void);
- 2. 使用调试UART输出字符串 void Board_UARTPutSTR(const char *str);
- 3. 格式化字符串并使用调试UART输出字符串 void printf(char* format, ...);
- 4. 以下宏可以根据是否使能调试模式(是否#define了DEBUG_ENABLE)自 动加入和排除字符串输出:

DEBUGOUT(...):使能调试的时候会变成printf,否则为空

DEBUGSTR(str):使能调试的时候会变成Board_UARTPutSTR





SECURE CONNECTIONS FOR A SMARTER WORLD