

PC-08 Edición 12

Página 1 de 6

PROPÓSITO: Adecuar las especificaciones del cliente a los requerimientos de producción de NUBERU

PROVEE	ENTRADAS	
Ventas	Dibujos	
	Piezas	
	Especificaciones	

	ACTIVIDADES		
PLANEAR			
HACER	Análisis de especificaciones del cliente Planificación del diseño Elaboración de lista de materias primas Elaboración de la Ingeniería		
VERIFICAR	5. Verificación y validación del diseño		
ACTUAR			

INTERNO

- FR-08-05 APQP - FR-08-06 Analisis de Modo y Efecto de las Fallas de Proceso (PFMEA) - IT-08-10 Instrucciones de Trabajo

SALIDAS	RECIBE
Planeación de materiales FR-08-01	
Dibujo FR-08-02	Producción
Ruta de Manufactura FR-08-03	Control de Calidad
Plan de Control FR-08-04	

EXTERNO

% de aceptación de dibujos	

INDICADORES DEL DESEMPEÑO

Consulta - IT-08 Gestión de Producción en Open ERP
Planos del Cliente
Especificaciones

- FR-08-01 Planeación de materiales
- FR-08-02 Dibujo
- FR-08-03 Ruta de Manufactura

CONOCIMIENTO DEL PROCESO

-	PNC atribuible al dibujo

	RESPONSABLES
DUEÑO DEL DROCECO	
DUEÑO DEL PROCESO Director de Ingeniería	
OPERADORES Director de Ingeniería	

TIPO

Registros

- FR-08-04 Plan de Control

REQUISITOS NORMATIVOS		
ISO 9001:2015	AS 9100C	
8.3 Diseño y desarrollo	7.1 Planificación de la realización del producto	



PC-08
Edición 12

Página 2 de 6

Actividad		Descripción	Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
Análisis de especificaciones del cliente	1.1	Analiza las especificaciones del cliente como: Piezas, dibujo, especificaciones	Director de Ingenieria		
cache	1.2	Determina forma, tamaño y especificaciones que aplican al producto, documentándolo en una minuta (FR-03-01)	Director de Ingeniería		FR-03-01
	1.3 sí	¿Es muestra física?	Director de Ingeniería		
	1.4	Realiza levantamiento dimensional	Dibujante		
2. Planificación del diseño	2.1	Coordina reunión con los Responsable involucrados para desarrollar al APQP correspondiente	Director de Ingeniería		FR-08-05
3. Elaboración de lista de materiales	3.1	Analiza la solicitud de orden de trabajo	Director de Ingeniería		
	3.2	¿El producto es nuevo?	Director de Ingeniería		
	3.3	¿Requiere PPAP?	Director de Ventas / Ejecutivo de Ventas		
	3.4	Ir a Instrucciones de Trabajo IT-PPAP	Director de Ingenieria	IT-08-10	
	3.5	Da de alta el producto nuevo en el sistema Open ERP.	Director de Ingenieria		
	3.6	Da de alta la Orden de Trabajo en el sistema Open ERP	Director de Ingeniería	Nota 1	
	3.7	Determina los materiales y la cantidad que se emplearán en la fabricación.	Director de Ingeniería		
	3.8	Registra la cantidad y Materiales a utilizar por pieza en el formato planeación de materiales (FR-08-01).	Director de Ingeniería		FR-08-01
	3.9	Elabora la requisición de los materiales en el sistema Open ERP	Director de Ingeniería		
	S = no 3.10 > si	¿Se requiere Transferencia de Trabajo?	Director de Ingeniería		
	3.11	Enviar al proveedor Plano (Cuando se requiera) IT-08-10 Instrucciones de trabajo (Ed. 0) PER-002 Especificación Técnica	Director de Ingeniería / o quien designe	Nota 2 / IT-08-10	



PC-08 Edición 12

Página 3 de 6

Actividad	Descripción		Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
4. Elaboración de la Ingeniería.	5 € 4.1 si	¿El producto es nuevo?	Director de Ingeniería		
	4.2	Elabora los dibujos para la manufactura del producto (FR-08-02) en programa CAD	Director de Ingeniería / o quien designe	Nota 3	FR-08-02
	4.3	Debe contener el número de parte del cliente en el código del dibujo	Director de Ingeniería / o quien designe		
	4.4	Revisa y aprueba el dibujo (FR-08-02) con la firma	Director de Ingenieria	FR-08-02	
	4.5	Elabora la Ruta de Manufactura del producto (FR-08-03)	Director de Ingeniería / o quien designe		FR-08-03
	4.6	Incluir en la ruta de manufactura del producto: - Operaciones de producción Flujo de operaciones La leyenda "VERIFICAR QUE LA REVISION DEL DIBUJO INDICADA EN LA RUTA DE MANUFACTURA CORRESPONDA A LA REVISION DEL DIBUJO".	Director de Ingeniería / o quien designe		
	4.7	Elabora el Plan de Control del producto (FR-08-04)	Director de Ingeniería / o quien designe	Nota 4	FR-08-04 / FR-08-06
	4.8	Incluir en la ruta de manufactura del producto: - especificación de características (requiere control estadístico) - criterios de aceptación dispositivos de seguimiento empleados	Director de Ingeniería / o quien designe		
	4.9	Revisado y Liberado el Plan de Control	Control de Calidad / Produccion		
	4.10	Ingresa el Plan de Control (FR-08-04) en el servidor ISO-9000 para su consulta.	Director de Ingeniería / o quien designe	Nota 5 / FR-08-04 / FR-08-06	
	4.11	Elabora las instrucciones de trabajo para la manufactura (IT-08-10)	Director de Ingeniería / o quien designe		IT-08-10
	4.12	Incluir en las instrucciones de trabajo: - Descripción de la operación - Código de Trabajo - Pasos a seguir para la elaboración del producto (escrita y visual)	Director de Ingeniería / o quien designe		
	4.13	Revisa y aprueba las instrucciones de trabajo	Control de Calidad / Produccion		
	4.14	Entrega los dibujos(FR-08-02), la ruta de manufactura (FR-08-03) y las instrucciones de trabajo (IT-08-10) al proceso de producción para la manufactura de los productos, de acuerdo al PC-09 Producción	Director de Ingeniería / o quien designe	FR-08-02 / FR-08-03 / IT-08-10	
	4.15	Debe ser devueltos al Director de Ingeniería o quien designe para su archivo.	Producción / Control de Calidad		



PC-08
Edición 12

Página 4 de 6

Actividad	Descripción		Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
5. Verificación y validación del diseño	5.1	Verifica que la pieza con las características del plano	Responsable de Control de Calidad		FR-10-02
	5.2	Realiza análisis dimensional de la pieza	Responsable de Control de Calidad		
	5.3	Entrega pieza al Director de Ingeniería, junto con el plano para su visto bueno	Responsable de Control de Calidad		
	5.4 no	¿La pieza/plano está conforme?	Director de Ingeniería		
	sí 5.5	Informa al Director de Producción para que realice los ajustes necesarios	Director de Ingeniería		
	5.6	Firma de visto bueno. el plano y la pieza y entrega al Responsable de Control de Calidad	Director de Ingeniería		FR-10-02
	5.7 no > S	¿El diseño es requerimiento de un cliente?	Director de Ingeniería		
	5.8	Entrega pieza a Ventas para VoBo. del cliente	Director de Ingeniería		
	5.9	Entrega pieza a Cliente	Responsable de Ventas		
	5.10	¿La pieza es conforme?	Cliente		
	5.11	Informa al Director de Ingeniería para que realice los ajuste correspondientes	Responsable de Ventas		
	5.12	Confirma verificación y validación del diseño a través de un PSW y/o correo electrónico	Cliente		
	5.13	Entrega pieza al Responsable de Control de Calidad	Responsable de Ventas		



PC-08
Edición 12

Página 5 de 6

Nota	Descripción	
1	Si el producto es nuevo se agrega una P a la OT. (Ej. 1055P)	
2	Transferencia de Trabajo - Materia Prima - Producto Semiterminado - Producto Terminado	
3	Incluir en el dibujo(FR-08-02): - Características a producir - Pie de plano. (Código del dibujo, Revisión, etc.) - Control de cambios. Incluir en el Plan de Control: - Objetivos de seguridad y funcionalidad	
4	Se elabora el Plan de Control del producto (FR-08-04) tomando como base de información el dibujo del producto	
5	"Si un plan de control que ya esta revisado y liberado, pero sufrió modificaciones, deberá ser revisado y liberado por el Control de Calidad y Producción nuevamente.	
NOTA GENERAL 1	A todas las solicitudes de cambio de diseño se les dará tratamiento como un diseño nuevo.	
NOTA GENERAL 2	Los rectangulos sombreados dentro del proceso son actividades que se realizan dentro del Sistema open ERP	



PC-08
Edición 12

Página 6 de 6

Código	Nombre del documento			ición	Fecha de edición	
PC-08	Ingenieria			12	25-Julio-2016	
Elabora		Revisa			Aprueba	
Faustino Sandoval		Alberto Pablo Ramon			Joaquín Figaredo Sanchez	

	CONTROL DE CAMBIOS			
Edición	Fecha de edición	Apartado(s)	Descripción del cambio	
10	19-Noviembre-2013	1 al 3	Se elimina la palabra: sistema Arel y se coloca la palabra: Open ERP, reajustándose la redacción de cada apartado del procedimiento	
11	31-Marzo-2016	1 al 3	Se actualizó procedimiento con base a requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y AS9100C.	
12	25-Julio-2016	3	Se incluye el proceso para el control de transferencia de trabajo	

CONTROL DE ANEXOS (Formatos e Instrucciones)				
Código	Nombre	Edición	Descripción del cambio	
FR-08-01	Planeación de materiales y herramientas	3	Ed. 3 Cambio de logo-NUBERU	
FR-08-02	Dibujo	6	Ed. 6 Cambio de logo-NUBERU	
FR-08-03	Ruta de Manufactura	8	Ed. 8 Cambio de logo-NUBERU	
FR-08-04	Plan de Control	3	Ed. 3 Cambio de logo-NUBERU	
FR-08-05	APQP	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU	
FR-08-06	Analisis de Modo y Efecto de las Fallas de Proceso (PFMEA)	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU	
IT-08-10	Instrucciones de Trabajo	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU	