

PC-05 Edición 11

Página 1 de 6

PROPÓSITO: Mantener las instalaciones, maquinaria y equipo en condiciones de uso.

PROVEE	ENTRADAS
Todos los procesos	Requerimiento de mantenimiento
	Necesidades de ambiente para la operación

	ACTIVIDADES		
PLANEAR			
HACER	Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Mantenimiento a las instalaciones		
VERIFICAR			
ACTUAR			

SALIDAS	RECIBE
Infraestructura mantenida	
Ambiente para la operación adecuado	Todos los procesos

INDICADORES DEL DESEMPEÑO

- Tiempo de paro de máquina por mantenimiento correctivo

- Tiempo de paro de máquina por mantenimiento preventivo

	CONOCIMIENTO DEL PROCESO			
TIPO	PO INTERNO EXTERNO			
Consulta	N/A	- Manuales de equipo		
Registros	-FR-05-01 Programa de mantenimiento - FR-05-02 Bitácora de mantenimiento - FR-05-03 Reporte de mantenimiento correctivo - FR-05-09 Información del Equipo	- Reportes de mantenimiento		

RESPONSABLES

DUEÑO DEL PROCESO Director de Producción

OPERADORES DEL PROCESO Director de Producción, Director de Administración

ISO 9001:2015	

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

AS 9100C

REQUISITOS NORMATIVOS

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo



PC-05 Edición 11

Página 2 de 6

Actividad		Descripción	Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
1. Mantenimiento preventivo	E > 1.1	Identifica los equipos sujetos a mantenimiento	Director de Producción		
	1.2	Describe las actividades en el programa de mantenimiento (FR-05-01)	Director de Producción	Nota 1	FR-05-01
	1.3	Da seguimiento al programa para asegurar su cumplimiento	Director de Producción		
	1.4	Registra las actividades de mantenimiento que se realizan en su turno, dentro de la bitácora de mantenimiento (FR-05-02)	Coordinador de Producción		FR-05-02
	1.5	Mensualmente, verifica el llenado correcto de los registros	Director de Ingeniería	FR-05-02	
2. Mantenimiento correctivo	E > 2.1	Detecta falla y notifica al Herramentista o Programador	Operador		
	2.2	¿Puede solucionar la falla?	Herramentista / Programador	Nota 2	
	S 2.3 no	Soluciona y registra en el reporte de mantenimiento correctivo (FR-05-03)	Herramentista / Programador		FR-05-03
	2.4	Notifica al Director de Producción	Herramentista / Programador		
	2.5	¿El equipo cuenta con garantía?	Director de Producción		
	2.6 no	Solicita reparación con el proveedor	Director de Producción		
	2.7	Genera requisición de Compra y da seguimiento a la reparación del equipo de acuerdo al PC-0'7 Compras	Director de Producción	PC-07	
	2.8	Registra reparación en bitácora de mantenimiento (FR-05-02) y en reporte de mantenimiento correctivo (FR-05-03)	Coordinador de Producción		FR-05-02 / 03



PC-0!	5
Edición 1	1
Página 3 de (ó

Actividad	Descripción		Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
3. Mantenimiento a las instalaciones	E1 > 3.1	Identifica el mantenimiento necesario para instalaciones y equipo de apoyo en el programa de mantenimiento (FR-05-01)	Director de Producción		FR-05-01
	3.2	Da seguimiento al cumplimiento con el programa	Director de Producción	FR-05-01	
	3.3	Realiza mantenimiento y genera bitácora (FR-05-02) correspondiente / y el equipo de computo se genera el registro Información del equipo(FR-05-09)	Responsable asignado	Nota 3	FR-05-02/09



PC-05
Edición 11
Página 4 de 6

Nota	Descripción
1	Las actividades de mantenimiento preventivo deben realizarse en conformidad con el manual del fabricante del equipo, cuando se cuente con él.
2	Las fallas sólo deben solucionarlas el Herramentista o el Programador.
3	RESPONSABLES DE MANTENIMENTO: - Equipo de cómputo/impresoras - Sistemas - Instalaciones generales - Director de Producción - Instalaciones de producción - Director de Producción - Instalaciones de producción - Director de Producción Para el mantenimiento al equipo de cómputo, debe generarse el FR-05-09 Información del equipo. NOTA: Los programas de las Maquinas de Control Numérico Computarizado, Centros de Maquinado y Mesa de Coordenadas son solo controladores siendo solo un archivo o programa simple que permite la comunicación entre máquina y un periférico. En el caso del control FANUC es un procesador esclavo, no hay forma de contaminarse por un virus, ya que únicamente realiza un proceso único y no puede realizar varias funciones. Por lo tanto no se necesita mantenimiento.



PC-05	
Edición 11	
Página 5 de 6	

Código	Nombre del documento		Edición	Fecha de edición	
PC-05	Mantenimiento		11	15-Marzo-2018	
	Elabora	Revisa		Aprueba	
Joa	quín Figaredo S.	Alberto Pablo Ramon		Joaquín Figaredo S.	

CONTROL DE CAMBIOS						
Edición	Fecha de edición	Apartado(s)	Descripción del cambio			
9	23-Enero-2016	3	En la Tabla de tipo de infraestructura, se anexa al Equipo de Computo / Impresoras			
10	10-Marzo-2016	1 al 3	Se actualizó procedimiento con base a requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y AS9100C			
11	15-Marzo-2018	1 al 3	Cambio de logo-NUBERU y reestructuracion			

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN						
# de copia	Área / Departamento	Responsable	Firma (sólo en original)			
1	Produccion - Carpeta No. 1	Director de Produccion / Joaquin Figaredo Sanchez				
2	Almacén - Carpeta No.2	Encargado de Almacén / Maricela Benítez				



PC-05
Edición 11
Página 6 de 6

CONTROL DE ANEXOS (Formatos e Instrucciones)							
Código	Nombre	Edición	Descripción del cambio				
FR-05-01	Programa de mantenimiento	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU				
FR-05-02	Bitácora de mantenimiento	5	Ed. 5 Cambio de logo-NUBERU				
FR-05-03	Reporte de mantenimiento correctivo	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU				
FR-05-09	Informacion del Equipo	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU				