Italy NSC
Parts & Services
282-26 db

Spett.li: Concessionari / Riparatori Autorizzati Fiat

Torino, 28 luglio 2026

BLOCCO CONSEGNE A CLIENTE FINALE

Modello: FIAT PANDINA-500

- **Oggetto: Indicatori mancanti nel quadro strumenti.**

Su alcuni veicoli dei modelli in oggetto, i cui telai sono riportati in allegato (elenco telai aggiornato)

si rende necessario bloccare la consegna al Cliente finale

Seguiranno istruzioni operative

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano