Italy NSC
Parts & Services
309-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati ALFA ROMEO

Torino, 04 settembre 2026

CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION

F62F

622 – TONALE ICE/MHEV
638 – TONALE PHEV

Cablaggio DMSM

Con la presente Vi informiamo che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il modulo del sistema di monitoraggio conducente DMSM (Driver Monitoring System Module) potrebbe non essere disponibile, con conseguente accensione della relativa spia sul quadro strumenti.

Per ovviare a questo inconveniente, provvederemo alla sostituzione del cablaggio del DMSM.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera (che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano