Italy NSC
Parts & Services
324-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT
Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL

Torino, 11 settembre 2026

CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION

F62K	F62L
360 – DOBLÒ (K9)	510 – DOBLO' (K9) 506 – SCUDO (K0) 508 – SCUDO SA (K0)

- **Leva del cambio (mobiletto centrale basso)**

Con la presente Vi informiamo che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il gruppo della leva del cambio potrebbe risultare non conforme.

Per ovviare a questo inconveniente, è indispensabile eliminare l'anomalia al gruppo della leva del cambio o effettuare la sostituzione della leva del cambio, secondo necessità.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera (che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano