Italy NSC
Parts & Services
291-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati ALFA ROMEO

Torino, 06 Agosto 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F62R **-**

622 – TONALE
638 – TONALE PHEV

- **Sedile Anteriore**

Con la presente informiamo che, su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, identificati attraverso i numeri di telaio indicati nei portali di documentazione post-vendita del Brand, potrebbe manifestarsi un rumore di cigolio proveniente dal sedile anteriore lato passeggero quando lo stesso è occupato durante la marcia del veicolo.

Per ovviare a questo inconveniente, effettuare l'ispezione e la riparazione del sedile lato passeggero anteriore, secondo necessità.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano