Italy NSC
Parts & Services
367-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT
Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL

Torino, 07 ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F639	**F63C**
319/390 – PANDINA	519/590 – PANDINA VAN

- **Aggiornamento BSM**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, sul quadro strumenti potrebbe essere visualizzata la spia di segnalazione avaria del servofreno.

Per ovviare a questo inconveniente, si provvederà all'aggiornamento del software del modulo di controllo dell'impianto frenante (BSM).

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano