Italy NSC
Parts & Services
392-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT
Riparatori Autorizzati FIAT Professional
Riparatori Autorizzati LANCIA
Riparatori Autorizzati ALFA ROMEO

Torino, 23 ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F630	F63P	F63Q	F63R
361 – DOBLO' BEV (K9) 365 - 600 BEV	429 – YPSILON BEV	627 – JUNIOR BEV	507 – SCUDO BEV (K0) 511 – DOBLO' BEV VAN (K9) 565 – 600 BEV VAN

- **Software dell'unità elettronica Park Lock**

Ssi informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il software dell'unità elettronica Park Lock (ePLU) potrebbe non essere conforme - impossibilità di uscire dalla posizione di parcheggio.

Per ovviare a questo inconveniente, è necessario eseguire l'aggiornamento del software dell'ePLU.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano