Italy NSC
Parts & Services
326-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Riparatori Autorizzati – FIAT Professional

Torino, 11 Settembre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F631
302 – 500 MHEV
390 – PANDINA MHEV

F632
590 – PANDINA

- **Batteria al litio supplementare**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli indicati nella tabella precedente, i cui numeri di telaio sono identificati sui portali di documentazione post-vendita del Brand, la batteria al litio supplementare potrebbe non ricaricarsi con conseguente visualizzazione della spia di malfunzionamento sul quadro strumenti.

Per ovviare a questo inconveniente, si provvederà alla verifica e all'eventuale sostituzione della Batteria al litio supplementare, secondo necessità.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Technical & Warranty Manager
V.Caiano

Italy NSC - Parts & Services