Italy NSC
Parts & Services
387-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Riparatori Autorizzati – Fiat Professional

Riparatori Autorizzati – Alfa Romeo

Riparatori Autorizzati – Lancia

Torino, 21 Ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F63H
365 – 600 BEV

F63J
627 – Junior BEV

F63I
429 – YPSILON BEV

F63K
565-600 BEV VAN

Software della ECU di gestione del motore elettrico

Con la presente desideriamo informarLa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, i cui numeri di telaio sono identificati nei portali di documentazione post-vendita del Brand, il software dell'ECU di gestione del motore elettrico (MCU) potrebbe non essere conforme. Nessuna modalità Ready disponibile.

Per ovviare a questo inconveniente, è necessario eseguire l'aggiornamento del software dell'MCU.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento. Cordiali Saluti

Technical & Warranty Manager
V.Caiano

Italy NSC - Parts & Services