Italy NSC
Parts & Services
380-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Riparatori Autorizzati – Abarth

Riparatori Autorizzati – Alfa Romeo

Torino, 21 Ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F63V
302 – 500 MHEV
332 – 500 BEV

F63W
622 – Tonale ICE/MHEV
638 – Tonale PHEV

F63Y
332 – 500 BEV

- **Batteria di riserva TBM**

Con la presente, desideriamo informarLa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, i cui numeri di telaio sono identificati nei portali di documentazione post-vendita del Brand, il messaggio di segnalazione della batteria di riserva TBM viene visualizzato sul display head-up.

Per ovviare a questo inconveniente, procederemo al collegamento del connettore Multiway TBM.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Technical & Warranty Manager
V.Caiano

Italy NSC - Parts & Services