Italy NSC
Parts & Services
369-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL

Torino, 08 ottobre 2026

SAFETY RECALL

FIAT PROFESSIONAL F637
Ducato (X250)

- **Tubo del carburante**

Si informa che un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, equipaggiati con motore diesel da 2,2 litri, potrebbe verificarsi una perdita di gasolio dallo smorzatore di pressione del carburante. Una modifica progettuale del fornitore ha introdotto uno smorzatore di pressione del carburante dotato di un alloggiamento in plastica serrato tramite viti; una forza di serraggio insufficiente può creare un gioco nel gruppo, consentendo al gasolio di fuoriuscire dal circuito del carburante a bassa pressione. Ciò potrebbe comportare odore di gasolio intorno al veicolo, tracce visibili di gasolio al suolo, una perdita superiore a un gocciolamento occasionale e un potenziale rischio di incendio qualora il carburante raggiunga una fonte di accensione.

Per ovviare a questo inconveniente, si procederà alla sostituzione sezione inferiore del tubo del carburante comprensiva dello smorzatore.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano